

Příloha č.22 - Přehled odlehčovacích komor na kanalizační síti v Jilemnici

Odlehčovací komory

Na kanalizační síti jsou vybudovány následující odlehčovací komory, které slouží k oddělení srážkových vod při přívalových deštích.

Označení	Stoka	Název	St. povolení, kolaudace	Dokumentace	Poměr ředění	Počet přepadů	Vodoteč	Poznámka
OK1	A	Před shybkou na ČOV	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizerka	
OK2	A	U kruhové křižovatky v Hrabačově na p.p.č 50/1	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jilemka	
OK3	A	Ulice Krkonošská a Valdštejnská	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jilemka	
OK4	AC-3	V ulici Ke kluzišti na p.p.č. 219/4	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	bezejmenná	
OK5	A	V ulici Dolení, za Českou pojišťovnou	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jilemka	
OK6	A	V ulici na Račanech na p.p.č. 1247/3	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jilemka	
OK7	A	V ulici Roztocká, na p.p.č. 1037 u č.p. 544	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jilemka	
OK8	AC	V ulici Do Žlábků - Shybka pod Jilemkou	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jilemka	

U odlehčovacích komor se provádí kontrola alespoň 1 x týdně a po každém větším dešti. Čištění se provádí vždy podle potřeby. Při kontrole se sleduje stav dna, jednotlivé části šachty a přepadové hrany, které jsou vystaveny nárazům odpadních vod při zvýšených průtocích.