

Příloha č.23 - Přehled odlehčovacích komor na kanalizační síti v Turnově

Odlehčovací komory

Na kanalizační síti jsou vybudovány následující odlehčovací komory, které slouží k oddělení srážkových vod při přívalových deštích. Poměry ředění a počty přepadů budou u ještě nestanovených doplněny po dokončení, resp. spojení Generelů Turnov - Západ a Turnov - Východ. Předpoklad dokončení je konec roku 2018.

Označení	Stoka	Název	St. povolení, kolaudace	Dokumentace	Poměr ředění	Počet přepadů	Vodoteč	Poznámka
OK1	A, AA	Přepešská ul. (pod viaduktem) stoka od Ohrazenice	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:43	5	Odolenovický potok	Na rok 2018 plánovaná rekonstrukce s novým návrhem OK
OK2	CA	Maškova zahrada (stoka z ul. Svobodova)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	0:01	8	Jizera	doplněno po aktualizaci dle VRV
OK3	A	OK a sedimentační jímka za TS Turnov před ČOV	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:29,3	8	Jizera	doplněno po aktualizaci dle VRV
OK4	A	Přepešská ul. (pod viaduktem) stoka z ul. Nádražní	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:38	5	Odolenovický potok	Na rok 2018 plánovaná rekonstrukce s novým návrhem OK
OK5	C	U kruhového objezdu Sobotecká ul. (pravý břeh Stebenky)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:22	větší než 20	Stebenka	
OK6	EA, E	U kruhového objezdu Sobotecká ul. (levý břeh Stebenky)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:9,2	větší než 20	Stebenka	
OK7	AC	Za integrovanou střední školou nádražní (u podchodu)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:15	nestanoveno	Odolenovický potok	
OK8	C	U Shořelého mlýna (VČE) stoka od Sobotecké ul.	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Stebenka	Duplicitní s OK5
OK9	D	U Shořelého mlýna (VČE) stoka od Koňského trhu	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:11	9	Stebenka	
OK10	C-3	U Raka (stoka z ul. Dvořákova)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Stebenka	Projektová příprava - nové řešení OK - Ing. Koldovský
OK11	B	Koškova u podjezdu dálnice	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	
OK12	C2	Tázlerova ul.	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:13	7	Stebenka	
OK13	EB	Dvořákova (stoka od Výšinky)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:7,5	8	Stebenka	
OK14	G	Žižkova ul. (domov důchodců)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:12,6	20	Jizera	
OK15	G	Žižkova ul. (u policie)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:12,22	15	Jizera	
OK16	C	Pod Přemyslovou ul. (stoka od nemocnice)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:47	5	Stebenka	
OK17	AA	Ohrazenice pod OÚ	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Odolenovický potok	

Příloha č.23 - Přehled odlehčovacích komor na kanalizační síti v Turnově

Odlehčovací komory

Na kanalizační síti jsou vybudovány následující odlehčovací komory, které slouží k oddělení srážkových vod při přívalových deštích. Poměry ředění a počty přepadů budou u ještě nestanovených doplněny po dokončení, resp. spojení Generelů Turnov - Západ a Turnov - Východ. Předpoklad dokončení je konec roku 2018.

Označení	Stoka	Název	St. povolení, kolaudace	Dokumentace	Poměr ředění	Počet přepadů	Vodoteč	Poznámka
OK18	B	Koškova ul. (za hřištěm)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	
OK19	A	OK u shybky pod Jizerou u ČOV	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	OK řešená pouze jako pojistný přepad
OK20	CH	Přepešská ul. (stavebniny)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Odolenovický potok	
OK21	CB	U Raka (stoka z ul. Markova)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Stebenka	Projektová příprava - nové řešení OK - Ing. Koldovský
OK22	D	Konělupy ul. (u čp. 117)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:13,4	10	Jizera	

U odlehčovacích komor se provádí kontrola alespoň 1 x týdně a po každém větším dešti. Čištění se provádí vždy podle potřeby. Při kontrole se sleduje stav dna, jednotlivé části šachty a přepadové hrany, které jsou vystaveny nárazům odpadních vod při zvýšených průtocích.