

Příloha č. 24 - Přehled odlehčovacích komor na kanalizační síti Semily

Odlehčovací komory

Na kanalizační síti jsou vybudovány následující odlehčovací komory, které slouží k oddělení srážkových vod při příválových deštích.

Označení	Stoka	Název	St. povolení, kolaudace	Dokumentace	Poměr ředění	Počet případů	Vodoteč	Poznámka
OK 1	A	před ČOV	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	
OK 2	B	Okresní archiv	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	
OK 3	BA	Za ČS PHM Pento	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Chuchelský potok	
OK 4	BA-1-2	Chuchelská	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Chuchelský potok	
OK 5	AA	Řeky – kotelna Hybler	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	
OK 6	B	KC Golf	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Oleška	
OK 7	A	Jatecká – bývalý sběrný dvůr	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	
OK 8	D	Sokolská	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	náhon Jizery	
OK 9	A-7	Na Obci – za stavebninami	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	náhon Jizery	
OK 10	AD-1	Na Obci – za Habakukem	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	náhon Jizery	
OK 11	BD	Bořkovská	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	dešťová kanalizace, Oleška	
OK 12	BB	Koupaliště	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	

U odlehčovacích komor se provádí kontrola alespoň 1 x týdně a po každém větším dešti. Čištění se provádí vždy podle potřeby. Při kontrole se sleduje stav dna, jednotlivé části šachty a přepadové hrany, které jsou vystaveny nárazům odpadních vod při zvýšených průtocích.