

Příloha č.24 - Přehled odlehčovacích komor na kanalizační síti v Turnově

Odlehčovací komory

Označení	Název	St. povolení, kolaudace	Dokumentace	Poměr ředění	Počet přepadů	Vodoteč	Poznámka
OK1	Přepešská ul. (pod viaduktem) stoka od Ohrazenice	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:43	5	Odolenovický potok	Na rok 2017 plánovaná rekonstrukce s novým návrhem OK
OK2	Maškova zahrada (stoka z ul. Svobodova)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	0:01	8	Jizera	doplněno po aktualizaci dle VRV
OK3	OK a sedimentační jímka za TS Turnov před ČOV	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:29,3	8	Jizera	doplněno po aktualizaci dle VRV
OK4	Přepešská ul. (pod viaduktem) stoka z ul. Nádražní	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:38	5	Odolenovický potok	Na rok 2017 plánovaná rekonstrukce s novým návrhem OK
OK5	U kruhového objezdu Sobotecká ul. (pravý břeh Stebenky)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:22	větší než 20	Stebenka	
OK6	U kruhového objezdu Sobotecká ul. (levý břeh Stebenky)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:9,2	větší než 20	Stebenka	
OK7	Za integrovanou střední školou nádražní (u podchodu)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:15	nestanoveno	Odolenovický potok	
OK8	U Shořelého mlýna (VČE) stoka od Sobotecké ul.	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Stebenka	Duplicitní s OK5
OK9	U Shořelého mlýna (VČE) stoka od Koňského trhu	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:11	9	Stebenka	
OK10	U Raka (stoka z ul. Dvořákova)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Stebenka	Projektová příprava - nové řešení OK - Ing. Koldovský
OK11	Košková u podjezdu dálnice	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	
OK12	Tázlerova ul.	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:13	7	Stebenka	
OK13	Dvořákova (stoka od Výsinky)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:7,5	8	Stebenka	
OK14	Žižkova ul. (domov důchodců)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:12,6	20	Jizera	
OK15	Žižkova ul. (u policie)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:12,22	15	Jizera	
OK16	Pod Přemyslovou ul. (stoka od nemocnice)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	1:47	5	Stebenka	
OK17	Ohrazenice pod OÚ	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Odolenovický potok	
OK18	Košková ul. (za hřištěm)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	
OK19	OK u shybky pod Jizerou u ČOV	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Jizera	OK řešená pouze jako pojistný přepad
OK20	Přepešská ul. (stavebniny)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Odolenovický potok	
OK21	U Raka (stoka z ul. Markova)	nedohledáno	zjednodušená, pasport stavby	nestanoveno	nestanoveno	Stebenka	Projektová příprava - nové řešení OK - Ing. Koldovský

U odlehčovacích komor se provádí kontrola alespoň 2 x týdně a po každém větším dešti. Čištění se provádí vždy podle potřeby. Při kontrole se sleduje stav dna, jednotlivé části šachty a přepadové hrany, které jsou vystaveny nárazům odpadních vod při zvýšených průtocích.