

SO 03 – Oprava vodovodu
 Situace vodovodu, M 1:500



Poznámka:
 Podzemní a nadzemní vedení jsou zakreslena pouze informativně.
 Před započatím zemních prací je nutné jejich přesné vyřízení od správce, včetně přípojek k nemovnostem!
 Výškový systém: BAtl po vyrovnání

Zodpovědný projektant	Wypracoval	Technická kontrola
Ing. Lubor Dítě	Petr Dvořáček, DIS.	Jiří Mstřík, DIS.
Kraj: Liberecký	Obec: Lomnice nad Popelkou	
Investor: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov		
Lomnice nad Popelkou		
oprava vodovodu a kanalizace Komenského ulice		
SO 03 – Oprava vodovodu		
Příloha	Situace vodovodu	
Měřítko: 1:500		
Číslo přílohy: D.1.03.1.b.02		
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiqua s.r.o., Hradec Králové		

multiQua

MULTIQUA s.r.o.
 VYŠKOVÁ 1363
 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 IČO: 60111111 TEL: +420 488 900 227
 DIČ: CDE0111111 FAX: +420 488 900 280

DPS
 duben 2014
 Zakázkové číslo: M14/005
 Formát: 6x44